

扌 ㄣ

方 ㄣ
方

火 扌 ㄣ

方 ㄣ

方 ㄣ

方 ㄣ

扌

火 ㄣ

方 ㄣ

方 ㄣ

火 ㄣ

方

发

火 ㄣ

ㄣ

序号	工作内容	规格	要求	数量 (件)	单价 (元)	合计 (元)	
1	M-621干燥机蒸汽旋转接头修复	详见附件图纸, 球面密封, 转速: 3.22rpm。	合格	1			
2	M-311干燥机蒸汽旋转接头修复	详见附件图纸, 球面密封, 转速: 3.22rpm。	合格	1			
合计				2			

